


CONSOLIS

BETONIKA

HCS plokščių ir g/b sijos jungimas

DRH-007



PASTABA: armatūra išilgine sijos kryptimi turi nepertrūkdama praeiti ir kolonos zonoje, maksimaliai prisilaikant tiesios linijos.